





trivaCLAMP




	Einleitung <i>Introduction</i>	305 - 307
	Bedienungsanleitung <i>Operating manual</i>	308 - 309
	Anwendungsbeispiele <i>Examples of application</i>	310 - 312


Modulare Vakuumplatten <i>Modular vacuum plates</i>	 314 - 317
---	--

Vakuum-Modul für powerCLAMP <i>Vacuum module for powerCLAMP</i>	 318 - 319
---	---

Kombinationsvarianten (Vakuumplatten) <i>Possible combination of vacuum plates</i>	 320
---	---

Starterset nach Ihrer Wahl <i>Starter kit (Your choice)</i>	 321
---	--

Zubehör <i>Accessories</i>	 322 - 324
------------------------------------	--

Vakuum erzeugen <i>Generate vacuum</i>	 325 - 327
--	--

Vakuumspannen

Die mechanische Spannung hat bekanntlich auch Nachteile. Hohe Kräfte auf das Werkstück können zu Druckmarken und Verformungen führen. Vor allem bei grösseren Werkstücken besteht zudem die Gefahr, dass das Werkstück vibriert.

Workholding by vacuum

Mechanical clamping, as described before, has disadvantages. High specific forces on the workpiece can cause pressure marks and distortions. And, particularly on large parts, there is a risk that the workpiece will vibrate.



Bei der Spannung mit Vakuum wird der Druck nicht mechanisch auf das Werkstück sondern durch die umgebende Atmosphäre ausgeübt. Dadurch werden die Werkstücke schonend und gleichmässig über die ganze Auflagefläche fixiert, so dass kaum Vibrationen entstehen.

Der Beschickungs- und Arbeitsraum bleibt zudem frei von Brüden und Spannmittel.

In vacuum clamping the clamping force is not applied to the work piece mechanically, but is provided by the surrounding atmosphere. This means that the work piece is gently and evenly pulled down over the whole supporting surface, so that vibration is minimized. As there are no obstructing brackets, clamps or workholding modules in the working and loading area, there are fewer chances for collisions with the tool.

- Diese Spannmethode ist vor allem für grossflächige, dünnwandige, auch nichtmagnetische Werkstücke geeignet.

Triva Clamp besteht aus folgenden Funktionsteilen:

- **Vakuumplatten** mit passenden Anschlageisten für den Einsatz mit seitlich einwirkenden Kräften.
- **Dichtschnur aus Silikongummi**, die immer entlang der Peripherie des Werkstücks eingelegt wird. Die Haltekraft wächst proportional zur Aufspannfläche, die durch die Dichtschnur begrenzt wird.
- **Rotations-Vakuumpumpe** mit Schaltventil und Druckwächter optional.
- **Injectorpumpe** mit Schaltventil.
- **Triva Clamp valves** with suitable stop gauges for application with lateral workholding forces.
- **Silicone-rubber sealing cord** inlaid along the periphery of the work piece. The clamping force increases proportionally to the surface area defined by the sealing cord.
- **Rotary vacuum pump** with control unit and pressure sensor.
- **Injector pump** with control unit.

Die Ansaugbohrungen werden mit Hilfe von **Triva Clamp-Ventilen** versiegelt. Wenn die Ventile geschlossen sind, sind keine Löcher in der Platte vorhanden, so dass kaum Kühlflüssigkeit eindringen kann. Das **Triva Clamp-Ventil** wird bei der Auflage des Werkstückes automatisch aktiviert. Ständiges manuelles Öffnen und Verschliessen der Bohrungen entfällt somit.

*The suction holes are sealed by the **Triva Clamp valves**. With these valves closed there are no holes in the plate so that hardly any coolant can enter. The **Triva Clamp valve** is automatically activated by placing the work piece on the vacuum plate. Hence constant opening and closing of the suction holes is omitted.*

Theoretische Haltekraft:

Unter Einbezug eines Sicherheitsfaktors für atmosphärische Druckschwankungen und Leckagen im Vakuumkreislauf rechnen wir mit einem zur Verfügung stehenden Druck von 0,85 bar Vakuum oder 8,5 N/cm² (wobei der Druck von der Höhe über Meer abhängig ist).

Diesen Druck bezeichnen wir als theoretisch 100%. Bei 300 cm² Spannfläche ergibt sich also eine theoretische Spann-/Haltekraft von 8,5 N/cm² x 300 cm² = 2550N.

Diese theoretische Haltekraft basiert auf einem vollständigen Hohlraum unter dem Werkstück. Dies ist in der Praxis jedoch nicht möglich, weil das Werkstück abgestützt werden muss.


Effektive Haltekraft:

Das heisst, je grösser der Hohlraum unter dem Werkstück und je geringer die Auflagefläche für das Werkstück, desto grösser sind die Haltekräfte.

Die effektive Haltekraft ist folglich abhängig vom Wirkungsgrad des Vakuumspannsystems.

Vakuumspannsysteme im Vergleich:


Lochplatte Plate with suction holes



Pro Element Ø 40 mm
9 Bohrungen Ø 4 mm.
Each section of Ø 40 mm
having 9 bores of Ø 4 mm.

Wirkungsgrad: 9%
Degree of efficiency: 9%

Schlitzplatte Plate with slots



Steg 8 mm, Schlitz 2 mm
Slots 2 mm, bar 8 mm

Wirkungsgrad: 25%
Degree of efficiency: 25%

Theoretical holding force:

Including a safety factor for atmospheric pressure variations and leaks within the vacuum circuit, we calculate an available pressure of 0,85 bar (12,1psi) vacuum equalling 8,5 N/cm² (whereas pressure is dependent on altitude).

This amount of pressure is referred to as theoretically attainable 100%. For 300 cm² /46,5 sq inch the pressure thus is 8,5 N/cm² x 300 cm² = 2550N (12,1psi x 46,5sq in = 562lbs).

This theoretically calculated holding force is based upon a hollow space underneath the entire work piece. This is not possible because the work piece must be supported. Therefore we have to subtract the area supporting the workpiece.


Effective holding force:

In other words: the larger the work piece supporting area, thus reducing the hollow space representing the holding area, the lesser the holding force.

Consequently, the effective holding force depends entirely upon the rate of efficiency of the vacuum system.

Comparison of various vacuum systems:


Nutenplatte Plate with U-shaped grooves



Raster 10x10 mm, Nute 3 mm
Grid 10x10 mm, grooves 3 mm

Wirkungsgrad: 51%
Degree of efficiency: 51%

Triva Clamp Waffelmuster Triva Clamp waffle pattern



Raster 6,5 mm, Nute 5 mm
Grid 6,5 mm, grooves 5 mm

Wirkungsgrad: 92%
Degree of efficiency: 92%

Besonderheiten von Triva Clamp:

Durch die besondere Formgebung der Werkstückauflage (Waffelmuster) erreicht Triva Clamp einen kaum zu übertreffenden **Wirkungsgrad von theoretisch 92% = 2346 N bei einem maximal erreichbaren Wert von 2550 N (bezogen auf 300 cm² Spannfläche).**

Special features Triva Clamp:

The unique shape of the Triva Clamp workpiece supporting area (waffle pattern) guarantees maximum attainable holding force with a rate of **efficiency of theoretically 92%, equalling 2346 N holding force applied to the work piece of 300cm² (46,5sq in) holding surface.**

Toleranzen

Höhe 40 mm ± 0,02 / 400 mm
Ebenheit über alles: ± 0,03 / 400 mm

Tolerances

Height 40 mm ± 0,02 / 400 mm
Flatness all over: ± 0,03 / 400 mm

Alle Vakuumplatten sind aus hochfestem Aluminium hergestellt und für eine lange Lebensdauer **Hartanodisiert** beschichtet. Durch an jeder Seite angebrachte Koppelbohrungen wird es möglich, die Spannfläche nach Bedarf allseitig zu erweitern.

Vacuum plates are made from high tensile aluminum alloy, are **hard anodized** treated for long tool life. Triva plates can be coupled longitudinally and transversely with any holding plate to suit workpieces, limited by machine table size only.

Mechanische Spannung = Druck auf das Werkstück,
daraus resultieren:

- Belastung des Werkstücks
- Druckmarken in weichen Werkstoffen
- Verformung labiler Teile
- Risiko von Vibrationen

Mechanical clamping = pressure applied to workpiece,
result:

- Stress applied to workpiece
- Pressure marks in soft materials
- Deforming of delicate workpieces
- Risk of vibrations

Vakuumspannung = Druck auf Spannplatte

Durch die umgebende Atmosphäre, daraus folgt:

- Schonende, gleichmässige Fixierung jeglicher Werkstoffe über die ganze Auflagefläche
- Keine Vibrationen
- Freier Bestückungs- und freier Arbeitsraum

Vacuum clamping = pressure upon vacuum-plate

By the surrounding atmosphere, resulting in:


- Equal distribution of holding force over the Entire workpiece holding surface
- Machining with no risk of vibrations
- Free, clear loading and processing area

Spannen von Platten mit Klemm-Briden

Haltekraft nur am Rand. Vibrationen in Werkstückmitte.
Folgeoperationen notwendig.

Clamping of plates, using clamps

Edges fixed only - Vibrations in center of workpiece - Subsequent operations required.




Spannen von Platten mit Tiefspannbacken

Haltekraft nur am Rand, Vibrationen in Werkstückmitte. Hoher Spanndruck erzeugt Spannung und Verformung.

Clamping of plates, using clamping jaws

Also high pressure applied to workpiece, holding effect at the edges - Risk of deformation and vibrations.




Kubus spannen im Schraubstock

Belastung des Werkstücks - Risiko von Druckmarken.

Clamping of cubic-shaped items, using vise

Stress applied - Risk of pressure marks in workpiece.




Spannen von U-Profilen im Schraubstock

Risiko von Deformationen und Vibrationen.

Clamping of U-profile, using vise

Risk of deformation and vibrations during processing.




Spannen von Winkelprofil mit Briden

Umständliches Bestücken und Bearbeiten sowie grosse Vibrationen.

Clamping of angled workpiece, using clamps

Bothersome clamps, vibrations, subsequent operation.



Spannen von unförmigen Werkstücken

Für Werkstücke mit unförmigen Konturen und Durchgangsbohrungen stellen wir Spezialvorrichtungen her.

Holding of bulky workpieces

We build special devices for workpieces with bulky outlines and through bore-holes.




Spannen von Platten auf Vakuum-Platte

Haltekraft gleichmäßig über ganze Auflagefläche verteilt.
Keine Vibrationen - Freier Arbeitsraum.

Holding of plates, using vacuum-plate

Holding force equally spread all over the workpiece holding area - No vibrations - Free processing area.




Kubisches Werkstück spannen mit Vakuum-Platte und Steilwänden

Werkstück an 3 (bis 5) Seiten ohne mechanischen Druck gehalten.

Holding of cubic-shaped item, using vacuum-plate and vertical walls

Workpiece held from 3 (up to 5) directions. No stress applied - No stress applied - No pressure marks.




Spannen von U-Profilen mit Vakuum-Platte und Steilwänden

Allseitig gleichmässige, druckfreie Aufspannung. Bearbeitung ohne Risiko von Vibrationen.

Holding of U-profile, using vacuum-plate and 2 vertical walls

Uniform, stressfree holding from 3 directions - No risk of deformations or vibrations during processing.




Spannen von Winkelprofil mit Vakuum-Platte und 1 Steilwand

Gleichmässig verteilte Haltekraft. Leichtes Bestücken und freier Arbeitsraum. Keine Vibrationen, keine Nacharbeit notwendig.

Holding of angled workpiece, using vacuum-plate and 1 vertical wall


Uniform stressfree holding - No risk of vibrations - No clamps, free, clear work area for easier, faster loading and processing.




Rote Pfeile → zeigen die Spannrichtung, graue Pfeile ↗ zeigen Vibrationskräfte

Red arrows → show the holding force direction, gray arrows ↗ show vibration forces

Vakuumplatte auf Maschinentisch befestigen / Mounting vacuum plate on machine table




Mechanisch befestigt / Mechanical mounting




Magnetisch befestigt / Magnetical mounting

Platten koppeln / Connect plates




Mit Vakuumverbinder / With vacuum circuit connector








Mit Verbindungsschlauch / With connector-tube

Mit Pumpe verbinden / Connect to pump



Dichtschnur und Werkstück einlegen / Insert sealing cord and workpiece




Fräsrichtung beachten:




wenn möglich, gegen Festanschläge fräsen.

Pay attention to machining direction:

if possible, toward stop gages milling.




Ventil geschlossen / Valve sealed




Werkstück eingelegt: Ventil offen
Workpiece inserted: Valve open









6




7



8






Formplatten

Für spezielle Werkstücke, die für das Spannen auf den Standardplatten ungeeignet sind, haben wir Rohplatten entwickelt, die bis zu 3 mal überfräst werden können. So lassen sich bis zu 3 verschiedene Werkstücke nacheinander bearbeiten.



Die plates

For special work pieces that are unsuitable for clamping on the standard plates, we have developed raw plates that can be milled again up to 3 times. This way, up to 3 different work pieces can be machined one after the other.




UP50050040R50G13

①	1x	TH160150
②	4x	0700100
③	1x	1110100
④	15x	0920000
⑤	16x	1111003
⑥	16x	M10X12ISO4027
⑦	8x	M6X45ISO4762
⑧	1x	0910001
⑨	8x	0700102
G	=	12,5 mm
kg		~24



UP50050040R50G06

①	1x	TB160159
③	1x	1120100
G	=	6,5 mm
kg		~26




Profilfräser / Carbide end mills G13 / G06 p. 324

Dichtschnüre je nach Bedarf / Sealing cords as needed

Bestellbeispiel / Ordering example:
UP50050040R50G13 & 1x 1110100

Separat bestellen / Separate order





Formplatten

Für spezielle Werkstücke, die für das Spannen auf den Standardplatten ungeeignet sind, haben wir Rohplatten entwickelt, die bis zu 3 mal überfräst werden können. So lassen sich bis zu 3 verschiedene Werkstücke nacheinander bearbeiten.

Die plates

For special work pieces that are unsuitable for clamping on the standard plates, we have developed raw plates that can be milled again up to 3 times. This way, up to 3 different work pieces can be machined one after the other.



G13

UP30060040R50G13

(1) 1x TH160133

(2) 6x 0700100

(3) 1x 1110100

(4) 13x 0920000

(5) 13x 1111003

(6) 14x M10X12ISO4027

(7) 8x M6X45ISO4762

(8) 1x 0910001

(9) 8x 0700102

G = 12,5 mm

kg ~18

UF30060050R50...

(1) 1x TH160124

(2) 6x 0700100

(3) 1x —

(4) 13x 0920000

(5) 13x 1111003

(6) 14x M10X12ISO4027

(7) 8x M6X45ISO4762

(8) 1x 0910001

(9) 8x 0700102

kg ~24,36

Bestellbeispiel / Ordering example:
UP30060040R50G13 & 1x 1110100


UP30060040R50G06

(1) 1x TH120176

(3) 1x 1120100


G = 6,5 mm

kg ~18,5



Profilfräser / Carbide end mills G13 / G06 p. 324

Dichtschnüre je nach Bedarf / Sealing cords as needed




Formplatten

Für spezielle Werkstücke, die für das Spannen auf den Standardplatten ungeeignet sind, haben wir Rohplatten entwickelt, die bis zu 3 mal überfräst werden können. So lassen sich bis zu 3 verschiedene Werkstücke nacheinander bearbeiten.

Die plates


For special work pieces that are unsuitable for clamping on the standard plates, we have developed raw plates that can be milled again up to 3 times. This way, up to 3 different work pieces can be machined one after the other.



G13

UP20030040R50G13

- | | |
|----|------------------|
| ① | 1x TH160135 |
| ② | 2x 0700100 |
| ③ | 1x 1110100 |
| ④ | 5x 0920000 |
| ⑤ | 6x 1111003 |
| ⑥ | 6x M10X12ISO4027 |
| ⑦ | 4x M6X45ISO4762 |
| ⑧ | 1x 0910001 |
| ⑨ | 4x 0700102 |
| G | = 12,5 mm |
| kg | ~5,5 |



G06

UP20030040R50G06

- | | |
|----|-------------|
| ① | 1x TH120175 |
| ③ | 1x 1120100 |
| G | = 6,5 mm |
| kg | ~6,0 |
-


UF20030050R50...

- | | |
|----|------------------|
| ① | 1x TH160136 |
| ② | 2x 0700100 |
| ③ | 1x _____ |
| ④ | 5x 0920000 |
| ⑤ | 6x 1111003 |
| ⑥ | 6x M10X12ISO4027 |
| ⑦ | 4x M6X45ISO4762 |
| ⑧ | 1x 0910001 |
| ⑨ | 4x 0700102 |
| kg | ~8,09 |

Bestellbeispiel / Ordering example:
UP20030040R50G13 & 1x 1110100

Profilfräser / Carbide end mills G13 / G06 p. 324

Dichtschnüre je nach Bedarf / Sealing cords as needed




Formplatten

Für spezielle Werkstücke, die für das Spannen auf den Standardplatten ungeeignet sind, haben wir Rohplatten entwickelt, die bis zu 3 mal überfräst werden können. So lassen sich bis zu 3 verschiedene Werkstücke nacheinander bearbeiten.

Die plates

For special work pieces that are unsuitable for clamping on the standard plates, we have developed raw plates that can be milled again up to 3 times. This way, up to 3 different work pieces can be machined one after the other.




UP15030040R50G13

①	1x TH150942
②	2x 0700100
③	1x 1110100
④	5x 0920000
⑤	6x 1111003
⑥	6x M10X12ISO4027
⑦	4x M6X35ISO4762
⑧	1x 0910001
⑨	4x 0700102
⑩	4x ADAPT6-12
G	= 12,5 mm
kg	~4,6



UP15030040R50G06


①	1x TH160132
③	1x 1120100
G	= 6,5 mm
kg	~4,8
④	5x 0920000
⑤	6x 1111003
⑥	6x M10X12ISO4027
⑦	4x M6X35ISO4762
⑧	1x 0910001
⑨	4x 0700102
kg	~6



Bestellbeispiel / Ordering example:
UP15030040R50G13 & 1x ADAPT6-12 & 1x 1110100

Profilfräser / Carbide end mills G13 / G06 p. 324

Dichtschnüre je nach Bedarf / Sealing cords as needed



G06



PS1X150L60-VAC

- (1) 1x TW090017-01
- (2) 1x 0700100
- (3) 3x 0920000
- (4) 4x M10X12ISO4027
- (5) 1x 0910001
- (6) 5x 1111003
- (7) 2x PCSP50R
- (8) 2x PCSP50L
- (9) 2x PCS14
- (10) 2x PCGU2049
- (11) 2x M6X8ISO7380
- (12) 1x 1120100 p. 324
- (13) 1x UA182540 p. 322
- (14) 1x UT1003040

G = 6,5 mm
 kg ~3,6


Bestellbeispiel / Ordering example:
PS1X150L60-VAC & 1x 1120100 & 1x UA182540 & 1x UT1003040

Separat bestellen / Separate order



PS1X80L31-VAC

①	1x TH140263
②	1x UZV16301/4
③	1x 0920000
④	2x M10X8DIN914
⑤	1x QSG1/4-8
⑥	2x 1111003
⑦	1x PCSP60R
⑧	1x PCSP60L
⑨	1x PCS14
⑩	1x PCGU2049
⑪	1x M6X8ISO7380
⑫	1x 1120100
G	= 6,5 mm
kg	~0,62




Bestellbeispiel / Ordering example: PS1X80L31-VAC & 1x 1120100

Separat bestellen / Separate order


UP15030040R50 G06 / G13

Platte / Plate

- 1 x** = 150 x 300
- 2 x** = 150 x 600
- 2 x** = 300 x 300
- 4 x** = 300 x 600




3 x = 300 x 450




UP20030040R50 G06 / G13

Platte / Plate

- 1 x** = 200 x 300
- 2 x** = 200 x 600
- 4 x** = 400 x 600



3 x = 300 x 600




4 x = 300 x 800

UP30060040R50 G06 / G13

Platte / Plate

- 1 x** = 300 x 600
- 2 x** = 600 x 600
- 3 x** = 600 x 900
- 4 x** = 600 x 1200



UP30060040R50 G06/G13

Platte / Plate


- 1 x** = 300 x 600

UP20030040R50 G06/G13

Platte / Plate

- 2 x** = 200 x 300

→ = 500 x 600



UP30060040R50 G06/G13

Platte / Plate


- 2 x** = 300 x 600

UP20030040R50 G06/G13

Platte / Plate

- 2 x** = 200 x 300



→ = 600 x 800




UP50050040R50 G06 / G13

Platte / Plate

- 2 x** = 500 x 1000



Vakuumverbinder
Vacuum circuit connector




UPSET

D

1




V

G...



Vakuumplatte
Vacuum plate

- A 500 x 500 (UP50050040R50 G06 / G13)
- B 300 x 600 (UP30060040R50 G06 / G13)
- C 200 x 300 (UP20030040R50 G06 / G13)
- D** 150 x 300 (UP15030040R50 G06 / G13)
- E 150 x 60 (PS1X150L60-VAC)
- F 80 x 31 (PS1X80L31-VAC)
- G 500 X 500 (UF50050050R50)
- H 300 X 600 (UF30060050R50)
- I 200 X 300 (UF20030050R50)
- J 150 X 300 (UF15030050R50)



Vakuum erzeugen
Generate vacuum







Vakuum erzeugen
Generate vacuum

Vakumschlauch
Vacuum hose
3 m: 0941000

1

V


G...



Zubehör
Accessories

- | | | | | |
|----------|--------------|------------------------|-------------|------------|
| 1 | UPB1JN | Z 2x UT1003040 | 1x UA182540 | 1x UA3-660 |
| 2 | UPB2JN | Y 2x UT1003040 | 1x UA182540 | 1x UA3-560 |
| 3 | UBA106230300 | X 2x UT1003040 | 1x UA182540 | 1x UA3-360 |
| 4 | UBA106110250 | W 2x UT1003040 | 1x UA182540 | 1x UA2-260 |
| 5 | UBA318400550 | V 2x UT1003040 | 1x UA182540 | 2x UA0770 |
| | | U 4x UZA4012G06 | | |
| | | T 4x UZA5015G13 | | |

Dichtschnur
Sealing cord
25 m: 1120100




Zu jedem SET werden zusätzlich 3 m Vakumschlauch (0941000) und 25 m Dichtschnur (1120100) Ø 4 oder (1110100) 6 mm inkl. (2 x 10100024).

Each SET is supplied with an additional 3 m vacuum hose (0941000) and 25m sealing cord (1120100) Ø 4 or (1110100) 6mm incl. (2 x 10100024).

Bestellbeispiel / Ordering example: UPSETD1VG13

Anschlageisten
Stop rails



UA3-660

- (1) 1x TH160274
 - (2) 3x **M6X12ISO4762**
 - (3) 3x 6,4 DIN9021
 - (4) 3x **SM1135M6X8**
- L1 = 660 mm
L2 = 270 mm
L3 = 280 mm
kg ~0,6

UA3-560


- 1x TH160275
 - 3x **M6X12ISO4762**
 - 3x 6,4 DIN9021
 - 3x **SM1135M6X8**
- = 560 mm
= 225 mm
= 225 mm
~0,5

UA3-360


- (1) 1x TH160277
 - (2) 3x **M6X12ISO4762**
 - (3) 3x 6,4 DIN9021
 - (4) 3x **SM1135M6X8**
- L1 = 360 mm
L2 = 120 mm
L3 = 130 mm
kg ~0,32

UA2-260

- 1x TH160278
 - 2x **M6X12ISO4762**
 - 2x 6,4 DIN9021
 - 2x **SM1135M6X8**
- = 260 mm
= 180 mm
~0,2



Anschlag
Stop rail




UZA5015G13

- (1) 1x TB170561
- L = 50 mm
- H = 9 mm
- kg ~0,04




Bedienungsanleitung zu diesen zwei Anschlägen
Operating instructions for these two stops



UZA4012G06

- (1) 1x TB170558
 - (2) 1x **M4X10ISO4762**
 - (3) 2x M6X16 DIN913
 - (4) 1x TN100535
 - (5) 1x TB170562
- L = 40 mm
H = 8,5 mm
kg ~0,03


T-Nuten Stein
T-nuts



0802000-SET

- (1) 1x **M6X12ISO4762**
 - (2) 1x **SM1135M6X8**
 - (3) 1x 6,4 DIN9021
- kg ~0,03


Ansetzbare T-Nuten
Attachable T-slots



UT1003040

- (1) 1x TH160227
 - (2) 2x **M6X25ISO4762**
 - (3) 2x 6X20 B ISO8734
- kg ~0,4


Seiten-/Wendeanorschlag
Reversible stop gage



UA0770

- (1) 1x TH160259
 - (2) 2x TN100899
 - (3) 2x **SM1135M6X8**
- kg ~0,14

Seitenanschlag
Side lay



UA182540

- (1) 1x TH160098
 - (2) 2x **M6X18ISO4762**
- kg ~0,1

Vakuumverbinder

Vacuum circuit connector

Koppelemente

Link-up plug



trivaCLAMP

Vakuumverbinder
Vacuum circuit connector

0930000
(1) 1x TK110401
(2) 2x 1111003
(3) 1x M10X12ISO4027

kg ~0,02

Blindstopfen
Blind plug

0920000
(1) 1x TK110402
(2) 1x 1111003
(3) 1x M10X12ISO4027

kg ~0,03

Koppelement
Link-up plug

0910000
(1) 1x TK110403
(2) 2x 1111003
(3) 1x M10X12ISO4027

L = 40 mm
kg ~0,03


0910080
(1) 1x TK140763
(2) 2x 1111003
(3) 1x M10X12ISO4027

L = 80 mm
kg ~0,04

Vakuumverbinder
Vacuum circuit connector

TS150487
(1) 1x TS150487
(2) 2x TN100682


d = 5,8 mm
D = 15 mm



Vakuumschlauch (per Laufmeter)
Vacuum hose (per running meter)

D = 8 mm für Vakumanbindung von Platte zu Platte
for vacuum supply from plates to accessories

D = 16 mm für Vakuumverbindung von Pumpe zu Platten
for vacuum supply from pump to plate



Anschluselement
Adapter element

0910001
(1) 1x TK110404
(2) 1x 1111003
(3) 1x M10X12ISO4027
(4) 1x 10100024

L = 40 mm
kg ~0,04

0940800
D = 8 mm
d = 5,5 mm



0941000
D = 16 mm
d = 10 mm

Verbindungsschlauch mit Koppelementen
Connector-tube with link-ups

Vakuumverbinder
Vacuum circuit connector

UZV16301/4SET-90°
(4) 1x QSL-G1/4-8
UZV16301/4SET-T
(4) 1x QST-G1/4-8
UZV16301/4SET
(1) 1x UZV16301/4
(2) 1x 1111003
(3) 1x M10X12ISO4027
(4) 1x QSG1/4-8

L = 30 mm
kg ~0,024



0940800-SET
(1) 1x 0940800
(2) 2x UZV16301/4SET

L = 150 mm
Ø = 8 mm
kg ~0,08

0940200-SET
(1) 1x 0940800

L = 300 mm
Ø = 8 mm
kg ~0,08

0940300-SET
(1) 1x 0940800


L = 450 mm
Ø = 8 mm
kg ~0,09

Dichtschnüre aus Silikon-Gummi

Beständig gegen Öle, Säuren, Emulsionen, Dielektrika, ionisiertes Wasser und Wärme bis 200°C

Silicone-rubber sealing cord

Resistant to oils, acids, coolants, dielectrics, activated water (EDM) and heat up to 200°C



G13



G06

weiss / white

1110100

1120100

1120100M

1130000

L = 25 m

L = 25 m

L = 25 m

L = 5 m

D = 6,5 mm

D = 4 mm

D = 4 mm

D = 3 mm

J = max. 0,6 mm

J = max. 0,4 mm

J = max. 0,3 mm

J = max. 0,3 mm

H = 12-13 mm

H = 6-7 mm

H = 6-7 mm


H = 12-13 mm

Dichtschnüre aus Gummi

- ölfestig
- für spezielle Vorrichtungen

Rubber sealing cord

- oil resistance
- to fit special devices



G13

schwarz / black

weiss / white

1110100S

1110100SP

0130001

0130002

L = 25 m

L = 25 m

L = 1 m

L = 1 m

D = 6,0-6,5 mm

D = 6,6-7,0 mm

D = 2,15 mm

D = 1,65 mm

J = max. 0,6 mm

H = 12-13 mm


H = 12-13 mm

H = 12-13 mm

H = 12-13 mm

Triva Clamp Ventil / Triva Clamp valve

Montage von oben
Mounting from above




0700100

kg

~0,01

Spezialschlüssel zu
Special key for
0700100

Ventil-Blindstopfen
Valve blind plug



0700102

kg

~0,01

Montage von
unten, für Spezial-
vorrichtungen
Mounting from bot-
tom side, for special
devices




0700200

kg

~0,01

Reduktionstück für
Rasterplatten M12/12^{f7}
auf M6
Adapter piece for
Gridplates from
M12/12^{f7} to M6




ADAPT6-12

kg

~0,02

Schnellkupplung mit Brille

Quick hose coupling including clip




0520000

kg

~0,14

VHM Profilfräser für Vorrichtungsplatten

Carbide end mills for plate for dedicated fixtures




G13

VFP10065L100 (Ø 6,5 mm)

Ø = 10

L = 100



G06

VFP08040L90 (Ø 4 mm)


Ø = 8

L = 90

0941010

kg

~0,03



**Rotationspumpe auf Speichertank
für Arbeiten mit Kühlwasser**

Aggregat ausgerüstet mit:

- Vakuumpumpe, Enddruck 20 mbar
- Wasserabscheider mit Sintermetallfilter
- Fahrbarem 50 Liter Behälter als Vakumspeicher und Wasserreservoir
- 5 Meter Vakuumschlauch
- für 3-Phasenbetrieb wartungsfreie Drehstrommotoren
- für 1-Phasenbetrieb wartungsfreie Motoren mit Anlauf-Kondensatoren.

für Vakuumaufspannflächen:

- zusammenhängend, oder auf mehrere einzelne Platten verteilt

**Rotary pump tank assembly Pump assembly
for machining with flowing coolant**

Assembly equipped with:

- Vacuum pump, pressure limit 20 mbar
- Liquid separator with sintered metall filter
- Pump mounted on a movable 50l (13gal) tank being both, vacuum reservoir and water collector
- 5 m (6.5ft) Vacuum hose
- maintenance-free motors for 3 phase operating
- single phase motors with capacitor starter.

To cover maximum holding surface:

- built by plate or plate-assembly, or display over several single plates mounted to various machine-tools

Technische Daten
Technical data

Spannfläche bis / Surface up to 1,8 m²

3-Phasen / Triple phase 400 V ± 10%, 50 / 60 Hz, 250 / 300 W	6 / 7,2 m ³ /h	UBA306400250
1-Phasen / Single phase 230 V ± 10%, 50 / 60 Hz, 300 / 360 W	6 / 7,2 m ³ /h	UBA106230300
1-Phasen / Single phase 110 V ± 10%, 50 / 60 Hz, 250 / 300 W	6 / 7,2 m ³ /h	UBA106110250

Spannfläche bis / Surface up to 5,0 m²

3-Phasen / Triple phase 400 V ± 10%, 50 / 60 Hz, 550 / 660 W	18 / 21 m ³ /h	UBA318400550
1-Phasen / Single phase 230 V ± 10%, 50 / 60 Hz, 600 / 720 W	18 / 21 m ³ /h	UBA118230600

Saugkraft
Suction capacity

Separater Tank / Separate tank

UBT40

Vol. 40l

Öl für Vakuumpumpe / Oil for vacuum pump

UB1-OIL

Vol. 1l




Bedienungsanleitung zu diesem
Vakuumpumpen
Operating instructions for this
vacuum pump

→ Größere Pumpen auf Anfrage
→ Larger pumps on demand


Schaltventil

Control unit




Schaltventil mit Unterdruckanzeige

Control unit valve with vacuum indicator



UBS5045	
(1)	1x UBS5045-1
(2)	1x 0910000
(3)	3x TN100822
(4)	1x 0920000
(5)	3x TN100086
(6)	1x TN100671
(7)	2x TN100642
(8)	1x TN100925
(9)	1x TN100668
(10)	1x TH120180
kg	~0,74




Druckwächter / Pressure sensor switch

Druck einstellbar; je nach Aufspannung einzustellen.

With adjustable threshold value; to be adjusted according to clamping task.

Anschluss 24-250 V, 50-60 Hz am Ausgang (R) für Elektrokabel zu optischem oder akustischem Warnsignal, oder zum Stillsetzen der Werkzeugmaschine über deren Steuerung, normalerweise mit Funktion M 00 (Programm Stop).

Power supply (24-250 V, 50-60 Hz). Connecting point (R) for wiring to trigger a signal (light or whistle) or to switch the machine tool off via its control system, normally using function M 00 (machine stop), in the event of a drop of vacuum.



0500205	
(1)	1x 0940000
(2)	1x 1111003


► Weiteres Zubehör auf Anfrage
► Further accessories on demand

Vakuumspannplatte auf Power -Clamp mit Injektorpumpe für Trocken- und Nasseinsatz

Das modulare Triag Power Clamp Spannsystem kann nun mit Vakuumspannplatten bestückt werden. Die Vakuum Platten können mit oder ohne Zwischenräumen gekoppelt werden. Die handliche Injektorpumpe wird mit Pressluft betrieben und kann im Trocken- oder Nasseinsatz verwendet werden.

Vacuum clamping plates on Power - Clamp with injector pump for dry and wet use

The modular Triag Power Clamp workholding system can now be equipped with vacuum plates. The vacuum plates can be coupled with or without gaps. The handy injector pump is operated with compressed air and can be used in dry and wet applications.



UPB1JN	
(1)	1x TW090057
(2)	1x TN100667
(3)	1x TN100660
(4)	1x TW100199
(5)	1x TN100665
(6)	2x TN100057
(7)	1x TN100668
(8)	1x TN100671
(9)	3x TN100642
(10)	1x TN100664
(11)	1x TW090057
(12)	1x TW90057-02
(13)	4x TN100666
(14)	1x TN100691
(15)	1x TN100163
(16)	1x TN100654
kg	~1,61

Maximaler zulässiger Speisendruck: 7 bar



Maximal erreichbares Vakuum: 0,92 bar

Maximum allowable supply pressure: 7 bar

Maximum attainable vacuum: 0,92 bar

Der Normalliter (NL) entspricht dem Volumen, das eine bestimmte Menge (Masse) Gas bei atmosphärischem Druck einnehmen würde. Die Durchflussmenge wird berechnet aus Volumen pro Zeit (NL/s) unter Normalbedingungen (atmosphärischer Druck, 20°C).

Typ Type	Speisendruck Feed pressure	Luftverbrauch Air consumption	Saugleistung	
			NL/s	NL/s
UPB1JN	5	2,0	0,6	0,02
	6	2,3	0,5	0,03
UPB2JN	5	4,0	1,2	0,04
	6	4,6	1,0	0,06



UPB2JN	
(1)	1x TW090057
(2)	1x TN100667
(4)	2x TW100199
(5)	2x TN100665
(6)	2x TN100057
(7)	1x TN100668
(8)	1x TN100671
(9)	3x TN100642
(10)	1x TN100664
(12)	1x TW90057-02
(13)	4x TN100666
(14)	1x TN100691
(15)	1x TN100163
(16)	1x TN100654
kg	~1,67

Bestellbeispiel / Ordering example: UPB1JN



trivaCLAMP

